

Farming Near Power Lines Infographic – Spanish

MEDIDAS PREVENTIVAS EN ALTA TENSIÓN

Trabajos SIN TENSIÓN	Trabajos EN TENSIÓN
DESCONECTAR Antes de iniciar cualquier trabajo desconectar todas las posibles alimentaciones de la línea	PÉRTIGAS Las pértigas tienen que ser aislantes
PREVENIR CUALQUIER POSIBLE REALIMENTACIÓN Utilizar medios mecánicos para prevenir la realimentación, como candados	ÚTILES AISLANTES Los útiles aislantes o aislados como herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc...
VERIFICAR LA AUSENCIA DE TENSIÓN Comprobar siempre la ausencia de tensión utilizando los medios apropiados	ACCESORIOS AISLANTES Como pantallas, cubiertas, vainas, etc. para el recubrimiento de partes activas o masas
PONER A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO Conectar a tierra y cortocircuitar para que en caso de realimentación accidental la descarga no llegue al trabajador	DISPOSITIVOS AISLANTES O AISLADOS Los dispositivos aislantes o aislados como banquetas, alfombras, plataformas de trabajo, etc...
PROTEGER Y SEÑALIZAR Proteger frente a elementos próximos en tensión. Delimitar mediante señalización la zona de trabajo	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) Uso de equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos como guantes, gafas, cascos, etc...

Fuente: <https://www.ucm.es>