‘Caught Between’ Hazards – Spanish

¿QUE ESTÁ EN RIESGO?

Cuando trabajas cerca de maquinaria, vehículos y cualquier otra cosa que se mueva, podría quedar atrapado en un aprieto y ser aplastado. Cada año muchos trabajadores mueren o resultan gravemente heridos de esta manera.

¿CUÁL ES EL PELIGRO?

Atrapado entre” es el término utilizado para describir estos incidentes de lesiones y muertes. Estas palabras se refieren a quedar atrapado entre dos objetos en movimiento o entre un objeto en movimiento y un objeto estacionario. El resultado son lesiones por compresión y aplastamiento que pueden ser fatales. Los lugares en los que se producen estos incidentes se denominan “puntos de apriete”.

EJEMPLO

Un ejemplo que involucra dos objetos en movimiento es quedar atrapado en una maquinaria en marcha – entre una cadena y un piñón, un conjunto de engranajes o rodillos en una prensa.

Un ejemplo de quedar atrapado entre un objeto en movimiento y un objeto inmóvil es quedar aplastado entre un camión y un muelle de carga, y dar un portazo en la puerta de un vehículo.

Quedar atrapado en un punto de pellizco puede causar una lesión incapacitante como una mano destrozada sin posibilidad de reparación. Cuando una mano queda atrapada en una maquinaria en movimiento, todo el cuerpo puede ser arrastrado a través de la maquinaria, matando al trabajador.

Las lesiones “atrapadas entre” pueden ocurrir en cualquier tipo de lugar de trabajo, pero son particularmente peligrosas en la

fabricación, donde se utilizan máquinas para mover, prensar y estampar y cortar materiales. El equipo pesado utilizado en la construcción también es un factor común en las lesiones por aplastamiento. En la reparación mecánica, los trabajadores han sido aplastados por vehículos que viajan a través del taller.

COMO PROTEGERSE

- Asegúrese de que todas las protecciones de la máquina estén en su lugar para evitar el contacto con las piezas móviles, como engranajes y rodillos.
- No uses ropa suelta o joyas alrededor de los equipos en movimiento porque pueden engancharse en las partes rotativas de la máquina y tirar de usted.
- Siga cuidadosamente los procedimientos de bloqueo para que el equipo no pueda ponerse en marcha sin querer cuando esté haciendo ajustes o mantenimiento. Siempre pruebe el equipo una vez que esté bloqueado para asegurarse de que su bloqueo ha funcionado.
- Observe todas las precauciones para evitar ser golpeado por equipos en movimiento, como montacargas. Nunca asuma que el operador puede verle. No se ponga en el camino de un vehículo, incluyendo uno en reparación.

CONCLUSIÓN

Los peligros de “atrapados entre” vienen en todos los tamaños. Algunos son trampas que pueden aplastar una mano. Otros pueden causar lesiones de compresión fatales en la cabeza o el pecho. Esté siempre alerta al peligro de cualquier tipo de punto de pellizco.