Material Storage: Pallets, Racks, Overlots and Falling Objects Fatality File – Spanish

El Departamento de Trabajo de EE. UU. determina que la falta de capacitación y otras fallas provocaron que un operador de montacargas sufriera lesiones mortales en las instalaciones de distribución de llantas de Elm Mott

Qué Sucedió

En junio de 2024, un operador de montacargas en el centro de distribución de Mitchell Industrial Tire Co. Inc., en Elm Mott, Texas, fue golpeado y murió al caerle encima un palé con llantas para camiones industriales, tras fallar un sistema de almacenamiento en estantes de tres niveles. Los montantes verticales de la estantería estaban dañados y faltaban los bloqueos de las vigas horizontales, defectos que hicieron que la estructura no pudiera soportar su carga. Cuando el sistema cedió, el palé cayó directamente sobre el operador que se encontraba debajo.

Qué Salió Mal

La OSHA detectó montantes de estantería dañados, falta de bloqueos de vigas, palés sin flejar almacenados a más de 16 pies de altura y operadores de carretillas elevadoras sin capacitación. Los defectos estructurales eran condiciones conocidas que nunca se habían reparado ni se habían retirado de servicio. La empresa recibió 12 citaciones por infracciones y enfrentó multas

propuestas por un total de 288 299 dólares.

Conclusión

Una estantería dañada, la falta de cierres de vigas y el almacenamiento a una altura excesiva crearon las condiciones para este accidente mortal mucho antes de que cayera el palé. Los sistemas de estanterías deben inspeccionarse regularmente, los componentes dañados deben retirarse de servicio de inmediato y los límites de almacenamiento deben hacerse cumplir en cada turno, no solo durante las auditorías.

Fuente: Dol.gov