New-Worker Zone: Why the First Year on the Job Has Disproportionate Risk Picture This – Spanish



En la imagen, dos nuevos trabajadores están sentados justo delante de una carretilla elevadora en funcionamiento, con las piernas y las manos dentro de una zona de aplastamiento mortal. Su lenguaje corporal muestra que no son conscientes del peligro extremo, ya que tratan el equipo como si fuera un banco en lugar de una máquina capaz de causar lesiones mortales. No parece haber ningún supervisor que les esté guiando y es evidente que no han recibido formación sobre los límites de seguridad de las carretillas elevadoras. Este comportamiento pone de manifiesto cómo la inexperiencia y la falta de orientación exponen a los trabajadores noveles a un riesgo desproporcionado.

Los nuevos trabajadores deben recibir una orientación práctica sobre seguridad que explique claramente los peligros de los equipos, las zonas de exclusión y cómo reconocer las áreas inseguras. Los supervisores deben vigilar de cerca a los empleados sin experiencia e intervenir en el momento en que aparezca un comportamiento inseguro. Nunca se debe acercarse a las carretillas elevadoras, sentarse en ellas o trabajar cerca de ellas a menos

que estén apagadas, estacionadas y aseguradas. Crear una cultura de seguridad sólida desde el principio evita que los trabajadores de primer año desarrollen hábitos arriesgados que pueden provocar lesiones graves.