Carbon Monoxide Safety – Picture This – Spanish



¿Qué hay de malo en esta foto? Hay un obrero trabajando en la soldadura sin ningún tipo de EPP adecuado. Está utilizando un papel para protegerse la cara de la exposición al monóxido de carbono.

Los trabajadores de ciertas ocupaciones suelen tener un riesgo elevado de exposición al monóxido de carbono, como soldadores, conductores, mecánicos de automóviles, bomberos y estibadores.

Como el monóxido de carbono no se ve ni se huele, puede ser una sustancia especialmente peligrosa. Saber qué áreas de trabajo o equipos pueden exponer a los trabajadores al monóxido de carbono ayudará a los trabajadores a protegerse de la exposición y a los empresarios a aplicar los controles necesarios para crear un

entorno de trabajo seguro.