Company Cited for 23 Violations Following Fatality Issued $56,250 in Proposed Fines – Spanish

OSHA abrió una investigación el 25 de febrero después de que un trabajador muriera como resultado de ser arrastrado a un gran torno sin vigilancia. La investigación encontró numerosos peligros adicionales, incluyendo rutas de salida bloqueadas con llave; falta de equipo y entrenamiento adecuado de protección contra incendios; entrenamiento inadecuado de carretillas elevadoras; almacenamiento inadecuado de cilindros de gas comprimido; falta de un programa de comunicación de peligros y exposición excesiva al ruido. Otros peligros graves incluyen medios inadecuados para garantizar que el aire suministrado a los respiradores sea seguro para respirar y problemas de cromo hexavalente, incluida la contaminación de la superficie, la falta de equipo de protección personal (EPP) para la exposición de la piel y técnicas de limpieza inadecuadas para las zonas en las que había cromo hexavalente.

[*Sulzer Metco Coating, Barboursville, WV.* Release number 09-538-PHI (OSHA 09-58), May 21, 2009]