Front End Loader Safety Picture This – Spanish



¿Qué hay de malo en esta foto?

¿Qué tan peligrosa es esta escena? Hay que tener en cuenta algunos peligros cuando se maneja una cargadora frontal como: (1) quedar atrapado en los puntos de pellizco de los brazos de la cuchara o en la zona de pivote de una máquina articulada, (2) colisión, (3) atropellar a un peatón, (4) derramar una carga sobre otros, (5) vuelco de la máquina, (6) caída sobre un borde, (7) caída de un conductor, (8) caída del operador al montar o desmontar el equipo, (9) fallo mecánico y, (10) caída de una cuchara elevada.

Probablemente haya experimentado los rebotes, las zancadillas y el “paseo por la carretera” que le hacen sentir que no tiene el control total del equipo. Con suerte, ha reconocido que esto es peligroso y ha aprendido a reducir la velocidad, especialmente cuando viaja en pendiente, cuando está vacío o cuando viaja en un terreno particularmente malo.

Retroceda con precaución: Los accidentes ocurren con mayor frecuencia al dar marcha atrás. No permita que haya pasajeros: Nadie, aparte del operador, debe montar en el equipo. Extreme las precauciones en las zonas de giro: Las cargadoras articuladas tienen un punto de pellizco muy desagradable en el pivote. Peligros por encima de la cabeza: Tenga cuidado si se encuentra alrededor, entre o debajo de una cuchara elevada o de sus brazos.

Los equipos “pesados” no son más que eso. Respete sus peligros.