# Practice Good Housekeeping Fatality File – Spanish

## Muere un trabajador por falta de supervisión y una cinta transportadora sin vigilancia

Un joven trabajador de Nueva Brunswick murió a consecuencia de las heridas sufridas al ser arrastrada la pierna por una cinta transportadora en una planta de pellets de madera. La investigación de WorkSafeBC reveló que la cinta transportadora se había averiado dos veces en los días anteriores al accidente; durante la reparación se retiró un protector que no fue sustituido.

El joven limpiaba el transportador en el turno de noche y no se le informó de que la protección del transportador se había retirado durante el turno de día. Debido a la escasa iluminación de la zona, **combinada con una limpieza deficiente**, el trabajador no pudo ver que faltaba el protector y fue arrastrado hacia el transportador en movimiento.

El empleador fue acusado de infringir el artículo 9(2)(c.3) de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo por no proporcionar la supervisión necesaria.

**WorkSafeBC determinó que las causas principales del incidente fueron:**

- Falta de supervisión del trabajador: Al tratarse de un trabajador joven, era necesaria una supervisión más estrecha.
- Falta de protección de la maquinaria: El transportador no se volvió a montar de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Limpieza deficiente.

**Medidas recomendadas para evitar incidentes similares:**

- Proporcionar la supervisión necesaria para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores. Esto incluye asegurarse de que cada trabajador es consciente de todas sus tareas y responsabilidades.
- Asegúrese de que los trabajadores conocen los peligros asociados al manejo de herramientas, maquinaria o equipos que utilizan en el desempeño de su trabajo, proporcionándoles información, instrucción y capacitación.
- Asegurarse de que una máquina se maneja y mantiene de acuerdo con las instrucciones del fabricante o de acuerdo con los requisitos de seguridad en todo momento.
- Garantizar que las zonas de trabajo estén bien iluminadas.
- Evitar la acumulación de polvo mediante una buena limpieza.