Riding Lawn Mowers – Landscaping Fatality File – Spanish

Accidente Mortal con Cortadora de Césped en Paisajismo

El 22 de junio de 2023, se produjo un accidente mortal con un cortacésped en un vecindario suburbano de Austin, Texas, que causó la muerte de un trabajador de jardinería de 58 años, Mark Johnson. Johnson estaba utilizando un cortacésped de gasolina para el mantenimiento de un gran jardín residencial cuando ocurrió el incidente.

Según la investigación, Johnson estaba cortando el césped en una pendiente cuando el cortacésped volcó y salió despedido de la máquina. Sufrió heridas graves en la cabeza al impactar contra el suelo, ya que el cortacésped le pasó por encima. A pesar de la rápida llegada de los servicios de emergencia, Johnson sucumbió a sus heridas en el lugar del accidente.

La investigación identificó varios factores contribuyentes, entre ellos la dificultad del terreno, la falta de una estructura de protección antivuelco (ROPS) en el cortacésped y el uso inadecuado del equipo de protección personal (EPP). A raíz de este incidente, la empresa de jardinería ha puesto en marcha protocolos de seguridad más estrictos, como el uso de cortacéspedes equipados con ROPS, la formación exhaustiva de los empleados sobre el manejo de cortacéspedes en pendientes y el uso obligatorio de EPP.