Winter Weather Driving – Landscaping Fatality File – Spanish

Accidente Fatal de Conducción en Paisajismo en Condiciones Climáticas Invernales

El 15 de enero de 2023, ocurrió un accidente fatal que involucró a un camión de jardinería durante condiciones climáticas invernales en Buffalo, Nueva York. El incidente resultó en la muerte de un trabajador de jardinería de 37 años de edad, David Miller, quien conducía un camión de la compañía a un sitio de trabajo durante una fuerte tormenta de nieve. El camión, cargado con maquinaria pesada y suministros, perdió el control en una carretera helada, patinó fuera de la autopista y chocó contra un árbol. Miller fue declarado muerto en el lugar de los hechos debido al impacto.

La investigación reveló que la empresa no había preparado adecuadamente sus vehículos ni capacitado a sus empleados para conducir en condiciones meteorológicas invernales. El camión no estaba equipado con neumáticos de nieve, y Miller no había recibido ninguna formación específica sobre cómo manejar un vehículo en condiciones de hielo o nieve. Además, la empresa no contaba con una política de conducción en condiciones meteorológicas invernales, y no se tuvo en cuenta la posibilidad de retrasar o reprogramar el trabajo debido a las condiciones peligrosas de la carretera.

En respuesta a este trágico incidente, la empresa de jardinería ha puesto en marcha un programa integral de seguridad en la conducción en condiciones invernales. Esto incluye formación obligatoria para todos los conductores sobre cómo manejar las condiciones de conducción invernal, equipar todos los vehículos de

la empresa con neumáticos de invierno y kits de emergencia adecuados, y establecer políticas claras para evaluar las condiciones meteorológicas y decidir si continuar o retrasar el trabajo en condiciones meteorológicas adversas.