

Aluminum Ladder Contributes to Electrocution Death – Spanish

La Escalera De Aluminio Contribuye a La Muerte Por Electrocución

Un trabajador de mantenimiento sin entrenamiento eléctrico fue electrocutado mientras hacía trabajos de renovación en una torre de oficinas de 10 pisos. La víctima estaba de pie en una escalera de aluminio quitando las baldosas del techo cuando ambas manos hicieron contacto con un cable eléctrico de 120 voltios que colgaba del techo. Un compañero de trabajo empujó a la víctima de la escalera, arriesgándose a electrocutarse, y un supervisor llamó al 911 y le administró RCP, aunque habían pasado ocho o nueve años desde la última vez que recibió entrenamiento en RCP.

Después del incidente, los compañeros de trabajo proporcionaron a los investigadores sólo información limitada. Dijeron que el hombre había intentado cortar el cable que colgaba del techo. Sin embargo, no se encontraron cortadores de cables o tijeras.

Los cinco trabajadores trabajaban en una habitación llena de tejas rotas y piezas metálicas de apoyo. No se les proporcionó equipo de protección personal y no se colocaron carteles que advirtieran de un peligro eléctrico.

Asegúrense de que sus trabajadores no intenten realizar trabajos para los que no están entrenados. En este caso, la víctima no estaba calificada para trabajar con electricidad y no pudo identificar los peligros que un electricista experimentado podría, como trabajar con una escalera de aluminio en lugar de una de madera.