

Dont Get Caught in the Crush Infographic – Spanish

RIESGO DE ATRAPAMIENTO Y APLASTAMIENTO

En operaciones de circulación

Circula a una velocidad adecuada al estado del firme.
Evita cambios bruscos de dirección y viraje.
No deshabilites las señales de seguridad de la máquina. (Rotativo y señal acústica de marcha atrás).
Utiliza el cinturón de seguridad.

En operaciones de reparación y mantenimiento

Verifica que todos los órganos móviles se encuentren protegidos mediante carcasa metálica o similar.
Realiza las labores de conservación, mantenimiento y limpieza con la máquina desconectada.
Durante el cambio de útiles asegúrate que la máquina no se ponga en funcionamiento accidentalmente.
Utiliza ropa ceñida al cuerpo.

En operaciones de carga y descarga

No sobrecargues la capacidad permitida de la máquina.
Trabaja con los estabilizadores extendidos y apoyados en terreno firme.
Coloca correctamente la carga a transportar.
No deshabilites los pórticos de seguridad.

Este documento es de propiedad de la Agencia de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Puedes obtener más información en www.osest.gob.cl

Fuente: <https://www.lineaprevencion.com>