

Acoustical Work – Staying Safe During Acoustical Work Fatality File – Spanish

Empleado resulta Lesionado al Caer de una Escalera de Andamio

El 10 de noviembre de 2010, el empleado n.º 1 estaba trabajando desde un andamio rodante, instalando paneles acústicos en el techo. El empleado n.º 1 bajó por la escalera fija del andamio para hablar con el capataz del contratista general y resbaló de la escalera y cayó al piso de concreto. Se llamó a los servicios de emergencia y el empleado n.º 1 fue trasladado en ambulancia a un hospital local. Se le diagnosticó una lesión craneal cerrada y una rotura de bazo. El empleado n.º 1 fue ingresado en el hospital, donde permaneció en observación durante 4 días. Las lesiones del empleado n.º 1 se curaron sin intervención quirúrgica y fue reevaluado al cabo de 3 semanas, momento en el que se le dio el alta para que pudiera retomar sus actividades normales.

Fuente: <https://www.osha.gov>