

Aging Infrastructure: Recognizing and Managing Failures in Older Facilities Fatality File – Spanish

Un empleado fallecido y otro herido en el derrumbe de un edificio

A las 11:20 a. m. del 30 de octubre de 2015, un capataz envió al empleado n.º 1 y al empleado n.º 2 desde el cuarto piso al primer piso. Los pisos del edificio, de 100 años de antigüedad, se derrumbaron. Los escombros del derrumbe cayeron sobre el Empleado n.º 1 y el Empleado n.º 2. El Empleado n.º 1 falleció y el Empleado n.º 2 fue hospitalizado con una fractura en el pie y una lesión en la espalda.

Fuente: [Osha.gov](https://www.osha.gov)