

Blocking Raised Equipment Fatality File – Spanish

Trabajador de la construcción aplastado, muerto por el equipo

SOUTHAVEN, MS (WMC) – Un trabajador de la construcción murió en Southaven cuando una pieza de equipo que estaba utilizando se derrumbó y lo aplastó.

Compañeros trabajadores de la construcción dijeron que estaban en estado de shock.

“Me acerqué y vi lo que pasó”, dijo un trabajador, que no quiso ser identificado. “Le vi debajo de la máquina”.

Compañeros de trabajo dijeron que un hombre de 35 años estaba montando una empacadora cerca del borde de una colina cuando volcó. Aplastó la cabeza del trabajador, matándolo al instante.

“Existe la posibilidad de que vuelque y pueda hacerle daño a uno, porque pesa mucho”, dijo el testigo. “Siempre dicen ‘no salte de ellos’ y cosas así, pero él no saltó. Le tiró”.

El testigo añadió que, después de 30 años en el sector de la construcción, nada volverá a ser lo mismo para él.

“Ver morir a alguien que conocías personalmente...”, dijo el testigo. “Lo ves caminando y lo siguiente es que está muerto. Aquí mismo, en el mismo lugar en el que estás. Es horrible”.

Los trabajadores dijeron que el hombre sólo trabajó con ellos cinco días, pero que siempre tomaba precauciones de seguridad mientras trabajaba. Describieron la situación como “un accidente aterrador”.

Algunos incluso dijeron que ahora tienen miedo de utilizar la máquina que le mató.