

Cold Storage & Freezer Work: Unique Risks of Chill Environments Fatality File – Spanish

Un Empleado Muere Aplastado Entre el Bastidor de un Vehículo Industrial y el Muelle

A las 8:30 a. m. del 14 de marzo de 2023, un empleado que trabajaba como técnico de climatización para una empresa de calefacción y fontanería comercial estaba trabajando con dos compañeros. El equipo estaba retirando una gran bobina de refrigeración de un almacén frigorífico de setas para cargarla en un camión con caja abierta. El empleado retrocedió con el camión hasta el muelle de carga del almacén. El equipo colocó la unidad de serpentín sobre un bastidor de madera con ruedas e intentó empujarla al camión desde el muelle de carga, pero no lo consiguió. Tras fracasar en el intento de cargar manualmente la unidad en el camión, el empleado consiguió una carretilla elevadora eléctrica propiedad del almacén e intentó empujar/levantar la unidad de serpentín para colocarla en el camión. Mientras cargaba la unidad, el camión se desplazó hacia adelante cuando la carretilla elevadora aún no estaba completamente sobre el camión, lo que provocó que la carretilla se cayera hacia atrás. El empleado intentó bajarse de la carretilla elevadora mientras caía y quedó aplastado entre el muelle de carga y la protección superior de la carretilla. El empleado falleció a causa de múltiples lesiones por aplastamiento.

Fuente: [Osha.gov](https://www.osha.gov)