

Eco-Safe Means People-Safe Sustainability Initiatives & Worker Risk Fatality File – Spanish

Trabajador Muerto en el Sistema de Cinta Transportadora de una Planta de Reciclaje

Un trabajador en una planta de reciclaje fue asignado a monitorear y retirar materiales de un sistema de cinta transportadora utilizado para clasificar materiales reciclables mixtos. Durante las operaciones, los residuos se atascaron en la cinta. En lugar de detener y aislar el sistema, el trabajador entró a la zona de peligro para retirar el bloqueo mientras el equipo seguía en funcionamiento. Al meter el trabajador la mano en la cinta transportadora, quedó atrapado entre los rodillos en movimiento y el bastidor de la cinta, lo que resultó en lesiones graves por aplastamiento.

Los compañeros de trabajo intentaron detener el sistema y ayudar, pero el trabajador ya había sufrido lesiones críticas. Los servicios de emergencia respondieron, pero el trabajador falleció posteriormente debido a la gravedad del trauma. Las investigaciones de casos similares de OSHA han identificado factores contribuyentes tales como falta de aplicación de procedimientos de bloqueo/etiquetado, protección inadecuada de piezas móviles y prácticas de trabajo inseguras en sistemas de reciclaje activos. Estos peligros son especialmente comunes en entornos de reciclaje, donde el procesamiento continuo y los materiales impredecibles aumentan el riesgo de incidentes repentinos.

Fuente: [Osha.gov](https://www.osha.gov)