Electrical Hazards in Construction – Machinery Fatality File – Spanish

Descarga Eléctrica – Contacto Directo Con Una Línea Aérea

Un empleado estaba perforando agujeros pre-divididos en una roca para preparar una voladura. El empleado estaba trabajando junto a una línea eléctrica aérea de 14,4 kilovoltios. Al parecer, entró en contacto con la línea eléctrica y murió electrocutado.

(El empleado presentaba quemaduras en los brazos, la pierna y el abdomen). El empleado fue declarado muerto dos horas y media después del accidente.

Fuente: *Osha.gov/*