Electrical Hazards in Construction – Power Tools Fatality File – Spanish

Un empleado muere electrocutado mientras perforaba en una zona húmeda

A las 9:45 a. m. del 19 de septiembre de 2023, un empleado que trabajaba como carpintero para una empresa de ingeniería estaba realizando trabajos de construcción marítima. El empleado trabajaba con un compañero en lo alto de una plataforma de trabajo sobre el mar perforando agujeros antes de instalar defensas para cruceros. El equipo se encontraba dentro del agua, en la plataforma, utilizando una herramienta eléctrica.

El empleado recibió una descarga eléctrica de 110 voltios mientras retiraba un taladro HILTI que se había atascado en la pared del muelle. Tras la descarga, tanto el empleado como su compañero cayeron al mar desde una altura de aproximadamente 1,5 metros sobre el agua.

El compañero fue atendido en el hospital y dado de alta, pero el empleado falleció a causa de sus lesiones.

Fuente: Osha.gov