Farming Near Power Lines Fatality File – Spanish

Varios agricultores de Saskatchewan sufren heridas leves tras entrar en contacto su maquinaria con cables eléctricos

Varios agricultores de Saskatchewan han sufrido heridas leves al entrar en contacto su maquinaria con cables de alta tensión.

Según los responsables de SaskPower, los incidentes se han producido en los últimos días, cuando los agricultores aprovechan el calor inusual para recoger sus cosechas.

En los tres casos notificados por SaskPower, la maquinaria entró en contacto con líneas eléctricas aéreas o subterráneas.

Aunque en estos casos sólo parece haber heridas leves, las autoridades afirman que las lesiones eléctricas pueden causar daños internos aunque la herida exterior sea poco o nada visible.

Recuerdan a los agricultores que deben recoger sus cosechas con seguridad, mirar hacia arriba para detectar líneas eléctricas y llamar antes de excavar.