## Hurricane Safety — Clean Up Fatality File — Spanish

## Un trabajador de Florida sufre una descarga eléctrica mientras podaba árboles tras el paso de Matthew

PORT SALERNO, Florida (AP) — Las autoridades de Florida dicen que un trabajador del departamento de parques y recreación sufrió una descarga eléctrica y quemaduras cuando tocó un cable de alta tensión mientras cortaba árboles mientras limpiaba después del huracán Matthew.

Funcionarios del departamento de rescate de bomberos del condado de Martin y la oficina del sheriff dicen a los medios locales que el hombre de 47 años estaba trabajando en un ascensor cuando tocó la línea eléctrica el lunes por la mañana.

Fue trasladado en avión al Jackson Memorial Hospital de Miami para recibir tratamiento.

La portavoz del condado, Gabriella Ferraro, dice que respiraba y estaba consciente.

Fuente: <u>Seattletimes.com</u>