It Was Only a Matter of Time Picture This – Spanish

¿Qué está mal en esta imagen?

En muchas ocasiones es sólo cuestión de tiempo que se produzca un

incidente o una víctima mortal y, en esta situación, probablemente se espera que ocurra. Hay dos obreros trabajando en las alturas sin ningún EPP adecuado y el aire acondicionado en el que se encuentran parados no durará mucho.

Las caídas son la principal causa de accidentes mortales en el sector de la construcción de Ontario, e incluso los incidentes que no provocan la muerte de un trabajador tienen consecuencias nefastas que cambian la vida del trabajador lesionado y son económicamente estresantes para el empleador. Para ayudar tanto a los empleadores como a los empleados a reducir el riesgo de una lesión por caída en el lugar de trabajo con prácticas y procedimientos de seguridad.