

# **Landscaping – Working with Machinery Fatality File – Spanish**

## **Paisajista Muerto en Accidente de Maquinaria en un Colegio**

de Texas En marzo de 2025, Jorge Gonzales, un jardinero de 55 años, perdió trágicamente la vida mientras manejaba un cortacésped en el Northwest Vista College de San Antonio, Texas. Según el Departamento de Policía de San Antonio, Gonzales condujo el cortacésped por encima de un saliente, lo que provocó que volcara y cayera en una zanja de drenaje. La maquinaria pesada le cayó encima y, a pesar de los esfuerzos inmediatos de los equipos de emergencia por rescatarlo, fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

Este incidente subraya la importancia crítica de una formación y unos protocolos de seguridad adecuados cuando se maneja maquinaria de jardinería, especialmente en zonas con peligros potenciales como terraplenes empinados o terrenos irregulares. Los empresarios deben asegurarse de que todos los operadores de maquinaria estén adecuadamente formados para reconocer y sortear tales riesgos, y de que la maquinaria esté equipada con dispositivos de seguridad para evitar vuelcos.

En respuesta a la tragedia, el Northwest Vista College expresó su más sentido pésame a la familia y los compañeros de González, e insistió en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad. La universidad también ofreció servicios de asesoramiento a los estudiantes y al personal afectados por el incidente.

**Fuente:** [News4sanantonio.com](http://News4sanantonio.com)