

Leaf Blowers – Landscaping Fatality File – Spanish

Accidente Mortal con un Soplador de Hojas Durante el Paisajismo – Informe de Incidente de Junio de 2023

El 10 de junio de 2023, se produjo un trágico accidente con un soplador de hojas en Seattle, Washington, que causó la muerte de un trabajador de jardinería de 34 años, Alex Thompson. Thompson estaba utilizando un soplador de hojas de mochila accionado por gas para limpiar los escombros de una propiedad residencial cuando se produjo el accidente.

Según la investigación, Thompson estaba trabajando cerca de un terraplén empinado cuando perdió pie y cayó, haciendo que el soplador de hojas se enredara. La pesada máquina le inmovilizó contra el terraplén, provocándole graves lesiones. A pesar de los esfuerzos inmediatos de sus compañeros de trabajo y de los servicios de emergencia, Thompson fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

La investigación identificó varios factores contribuyentes, entre ellos la falta de medidas de seguridad adecuadas para trabajar en terrenos irregulares y la ausencia de un compañero de trabajo que le ayudara en caso de emergencia. A raíz de este incidente, la empresa de paisajismo ha introducido protocolos de seguridad más estrictos, que incluyen sistemas obligatorios de compañeros para tareas en terrenos difíciles y capacitación exhaustiva sobre el uso seguro de equipos pesados.