

Plastering Work – Staying Safe While Plastering Outdoors Fatality File – Spanish

Un empleado se cae de un andamio y sufre múltiples fracturas

A las 3:00 p. m. del 11 de junio de 2020, el empleado n.º 1 estaba enlucido un edificio mientras se encontraba de pie en el tercer nivel de un andamio que no estaba debidamente entablillado ni instalado correctamente. El empleado n.º 1 se cayó del andamio desde una altura de 5,5 metros y sufrió fracturas en el brazo derecho, el codo derecho, la pelvis y las costillas, por lo que fue hospitalizado.

Fuente: [Osha.gov](https://www.osha.gov)