

Real Estate Agents and Managers Fatality File – Spanish

Empleada muerta al quedar atrapada por un portón eléctrico

La empleada # 1, agente inmobiliaria, estaba esperando a un cliente para mostrarle una propiedad en condominio, pero no pudo abrir el portón del aparcamiento desde el interior de la propiedad. Para teclear el código de entrada, metió la mano por un agujero de 38 por 13,5 pulgadas que había en la puerta, junto al panel de control situado en el exterior de la misma. El portón eléctrico se abrió de repente, antes de que pudiera sacar el cuerpo del hueco; quedó atrapada y fue aplastada. Según el médico forense, la empleada nº 1 murió de asfixia traumática.

Fuente: Osha.gov