Skid-steer Loaders – Landscaping Fatality File – Spanish

Accidente de una Cargadora Compacta en el Paisajismo

El 18 de septiembre de 2023, se produjo un accidente mortal con una cargadora compacta durante un proyecto de paisajismo comercial en Vancouver, Columbia Británica, que causó la muerte de un trabajador de 46 años, David Thompson. Thompson utilizaba una cargadora compacta para retirar escombros y realizar tareas de nivelación en una obra cuando se produjo el incidente.

Según la investigación, Thompson estaba maniobrando la cargadora en un terreno irregular cuando la máquina volcó, dejándole atrapado debajo. A pesar de la rápida llegada de los servicios de emergencia, Thompson sufrió heridas mortales y fue declarado muerto en el lugar del accidente.

La investigación reveló varios factores que contribuyeron al accidente, como la dificultad del terreno, la falta de una estructura de protección antivuelco (ROPS) en la cargadora compacta y una formación insuficiente sobre el manejo de la máquina en condiciones peligrosas. A raíz de este incidente, la empresa de jardinería ha puesto en marcha protocolos de seguridad más estrictos, incluido el uso obligatorio de máquinas equipadas con ROPS, programas de formación exhaustivos para todos los operadores y auditorías de seguridad periódicas para garantizar el cumplimiento de las normas del sector.

Este trágico suceso subraya la necesidad crítica de adoptar medidas de seguridad rigurosas y una formación adecuada para evitar accidentes similares en el futuro. Garantizar el uso de equipos adecuados y el cumplimiento de las directrices de

seguridad puede reducir significativamente el riesgo de incidentes mortales en el sector del paisajismo.