

# Tire Wear Fatality File - Spanish

Un mecánico de maquinaria pesada de 45 años murió al explotar un neumático de maquinaria. Se fotografió y examinó el neumático del equipo implicado en el incidente. El empleador de la víctima era un contratista de ingeniería general especializado en construcción agrícola, movimiento de tierras y vertederos. La empresa llevaba 18 años funcionando y tenía 200 empleados. La empresa llevaba aproximadamente 12 meses en la obra donde se produjo el incidente. La víctima llevaba ocho años trabajando para la empresa. Sus dos primeros años los pasó como conserje antes de ser ascendido a mecánico de maquinaria pesada en formación, donde participó en formación en el puesto de trabajo (OJT) bajo la dirección de los mecánicos de maquinaria pesada más veteranos de la empresa durante cinco años. Estaba decidido a ser un mecánico cualificado y conducía su propio camión desde hacía año y medio.