

Trenching and Excavation Fatality File – Spanish

El Derrumbamiento de una Zanja deja un Muerto y dos Heridos

Un trabajador murió y otros dos resultaron gravemente heridos tras el derrumbe de una zanja en la zona de Bayview Avenue y Ruddington Avenue de Toronto el 6 de noviembre de 2024.

Los Servicios de Bomberos de Toronto dijeron que el incidente ocurrió alrededor de las 5:25 pm mientras los hombres estaban reparando una tubería de agua. El jefe de pelotón Chris Rowland explicó que los trabajadores habían estado utilizando una cámara para inspeccionar tuberías en una zona de excavación cuando una pared de la zanja se derrumbó, enterrando a los trabajadores bajo el suelo.

Los Servicios de Bomberos de Toronto respondieron inicialmente con escaleras y palas, pero rápidamente cambiaron a un rescate en zanja, dijo Rowland. Dos equipos equipados con cuerdas entraron en el lugar para realizar el rescate, excavando principalmente a mano debido a la presencia de personas enterradas.

Fuente: [Thesafetymag.com](https://thesafetymag.com)